



SlimPanel

S'Concept Rétro-Eclairé / S'Concept Backlit
S'Concept con retroiluminación


Doc. SLP.
NdP.
S'Concept.Re.
V2



Matériel - Material:

Se munir d'un mètre laser pour le montage
Laser measuring tool is needed
Para el montaje, tener un medidor láser

Mur - Wall - Pared



Rails Bleus : panneau P1
(1200x600 horizontale)

Rieles azules: panel P1
(1 200 x 600 en posición horizontal)

Blue Rails : panel P1
(1200x600 horizontal)

Rails Verts : panneau P2
(1200x400 horizontale)

Rieles verdes: panel P2
(1 200 x 400 en posición horizontal)

Green Rails : panel P2
(1200x400 horizontal)


Rails Rouges : panneau P3
(1200x400 verticale)

Red Rails : panel P3
(1200x400 vertical)

Rieles rojos: panel P3
(1 200 x 400 en posición vertical)

Plan de la pose finale des rails - Final rail laying plan - Esquema de instalación final de los rieles


Les codes couleurs sont à titre indicatif - The colour codes are for information only - Los códigos de colores son indicativos



Etape 1 : Poser un ruban de masquage et indiquer le point zéro.

Step 1 : Place the masking tape and mark the zero point.


Etapa 1: Colocar la cinta y marcar el punto 0.



Etape 2 : reporter chaque point sur les axes (le ruban permet d'éviter de tracer sur le mur)

Step 2 : Mark each point on the axes (using the tape avoids marking the walls)


Etapa 2: Apuntar cada punto en los ejes (la cinta evita marcar la pared)



Etape 3 : A l'aide d'un niveau, tracer tous les points de croisement

Step 3 : Using a spirit-level, mark each intersections


Etapa 3: Con la ayuda de un nivel tubular, marcar todos los puntos de intersección



Etape 4 : A l'aide du gabarit de perçage, marquer le placement des vis aux points définis

Step 4: Using a drill template, mark the screw position at the given points


Etapa 4: Con la ayuda de la plantilla, marcar la ubicación de los tornillos en los puntos identificados



Etape 5 : fixer toutes les patères au mur
Bleu = Acier / Vert et Rouge = Blanches


Step 5 : Fasten all the hooks to the wall
Blue = Steel / Green and Red = White

Etapa 5: Fijar todas las pletinas en la pared
En azul = de metal / En verde y rojo = de color blanco




Etape 6 : Installer le transformateur et les goulottes comme ci-dessus. Le transformateur doit se trouver derrière le panneau P2.
Step 6: Mount the transformer and the ducts as above. The transformer must be behind panel P2.


Etapa 6: Colocar el transformador y las canaletas como indicado arriba. El transformador debe estar posicionado detrás del panel P2.



Etape 7 : Connecter le transformateur à la pieuvre.
 Step 7 : Connect the transformer to the spider cable.
 Etapa 7: Conectar el transformador con el cable múltiple.




Etape 8 : Fermer les goulottes avec la pieuvre correctement installée.
 Step 8 : Close the ducts with the spider cable correctly installed
 Etapa 8: Cerrar las canaletas cuando el cable múltiple está bien posicionado.



Etape 9 : Visser les entretoises de 15 mm en acier sur les patères du panneau P1 (bleu).

Step 9: Secure the 15mm steel spacers to the hooks for panel P1 screws (blue).


Etapa 9: Enroscar los distanciadores de metal de 15 mm en las pletinas del panel P1 (en azul).



Etape 10 : Installer les rails 1000mm à l'aide de vis BTR.

Step 10: Fasten the 1000mm rails using socket-head


Etapa 10: Fijar los rieles de 1 000 mm con tornillos allen.



Etape 11 : Connecter le panneau P1.

Step 11 : Connect panel P1.


Etapa 11: Conectar el panel P1.



Etape 12 : Installer le panneau P1.

Step 12 : Mount panel P1.


Etapa 12: Instalar el panel P1.



Etape 13 : Installer les 4 entretoises 45mm du panneau P2.

Step 13 : Secure the four 45mm spacers for panel P2.


Etapa 13: Fijar los 4 distanciadores de 45 mm del panel P2.




Etape 14 : Installer les rails 1000 mm à l'aide vis BTR.

Step 14: Fasten the 1000mm rails using socket-head screws.


Etapa 14: Fijar los rieles de 1 000 mm con tornillos allen.




Etape 15 : Connecter le Panneau P2.
Step 15 : Connect panel P2.
Etapa 15: Conectar el panel P2.




Etape 16: Installer le panneau P2.
Step 16: Mount panel P2.
Etapa 16: Instalar el panel P2.



Etape 17 : Visser les entretoises 80 mm sur les 4 patères restantes.
 Step 17 : Secure the 80mm spacers to the 4 remaining hooks.
 Etapa 17: Enroscar los distanciadores de 80 mm en las 4 pletinas restantes.




Etape 18 : Installer les rails 200 mm à l'aide de vis BTR.
 Step 18: Fasten the 200mm rails using socket-head screws.
 Etapa 18: Fijar los rieles de 200 mm con tornillos allen.



Etape 19 : Connecter le panneau 3 .

Step 19 : Connect panel 3 .


Etapa 19: Conectar el panel 3.



Etape 20 : Installer le panneau 3, puis retirer le ruban de masquage.



Step 20: Mount panel 3, then remove the masking tape.

Etapa 20: Instalar el panel 3 y sacar la cinta adhesiva.




SlimPanel


M'Concept Rétro-Eclairé / M'Concept Backlit
M'Concept con retroiluminación




Se munir d'un mètre laser pour le montage
Laser measuring tool is needed
Para el montaje, tener un medidor láser




Plan de la pose finale des rails - Final rail laying plan - Esquema de instalación final de los rieles
Les codes couleurs sont à titre indicatif - The colour codes are for information only - Los códigos de colores son indicativos



Etape 1 : Poser un ruban de masquage et indiquer le point zéro.
 Step 1 : Place the masking tape and mark the zero point.
 Etapa 1: Colocar la cinta y marcar el punto 0.




Etape 2 : reporter chaque point sur les axes (le ruban permet d'éviter de tracer sur le mur)
 Step 2 : Mark each point on the axes (using the tape avoids marking the walls)
 Etapa 2: Apuntar cada punto en los ejes (la cinta evita marcar la pared)



Étape 3 : A l'aide d'un niveau, tracer tous les points de croisement

Step 3 : Using a spirit-level, mark each intersections


Etapa 3: Con la ayuda de un nivel tubular, marcar todos los puntos de intersección



Étape 4 : A l'aide du gabarit de perçage, marquer le placement des vis aux points définis

Step 4: Using a drill template, mark the screw position at the given points


Etapa 4: Con la ayuda de la plantilla, marcar la ubicación de los tornillos en los puntos identificados



Etape 5 : fixer toutes les patères au mur
 Vert = Acier / Bleu et Rouge = Blanches

Step 5 : Fasten all the hooks to the wall
 Green = Steel / Blue and Red = White


Etapa 5: Fijar todas las pletinas en la pared
 En verde = de metal / En azul y rojo = de color blanco



Etape 6 : Visser les entretoises de 15 mm en acier sur les patères du panneau P1

Step 6: Secure the 15mm steel spacers to the hooks for panel P1 screws


Etapa 6: Enroscar los distanciadores de metal de 15 mm en las pletinas del panel P1



7. Installer le transformateur au centre des deux patères les plus hautes.

7. Mount the transformer between the two top hooks.


7. Colocar el transformador en el medio de las 2 pletinas más altas.




8. Installer les goulottes.

8. Mount the ducts.


8. Instalar las caneletas




9. Installer la piveu avec les 3 brins. Connecter celle ci au transformateur.
 9. Mount the spider cable with the 3 wires. Connect it to the transformer
 9. Instalar el cable múltiple con les 3 conductores. Conectarlo al transformador.




- Etape 8 : Fermer les goulottes avec la piveu correctement installée.
 Step 8 : Close the ducts with the spider cable correctly installed
 Etapa 8 : Cerrar las canaletas cuando el cable múltiple está bien posicionado.



Etape 10 : Installer les rails 1000mm à l'aide de vis BTR.
 Step10: Fasten the 1000mm rails using socket-head
 Etapa 10: Fijar los rieles de 1 000 mm con tornillos allen.




Etape 11 : Connecter le panneau P1.
 Step 11 : Connect panel P1.
 Etapa 11: Conectar el panel P1.



Etape 12 : Installer le panneau P1.

Step 12 : Mount panel P1.


Etapa 12: Instalar el panel P1.




Etape 13 : Installer les 4 entretoises 45mm du panneau P2.

Step 13 : Secure the four 45mm spacers for panel P2.


Etapa 13: Fijar los 4 distanciadores de 45 mm del panel P2.



Etape 14 : Installer les rails 1000 mm à l'aide vis BTR.
 Step 14: Fasten the 1000mm rails using socket-head screws.
 Etapa 14: Fijar los rieles de 1 000 mm con tornillos allen.




Etape 15 : Connecter le Panneau P2.
 Step 15 : Connect panel P2.
 Etapa 15: Conectar el panel P2.



Etape 16: Installer le panneau P2.

Step 16: Mount panel P2.


Etapa 16: Instalar el panel P2.



Etape 17 : Visser les entretoises 80 mm sur les 4 patères restantes.

Step 17 : Secure the 80mm spacers to the 4 remaining hooks.


Etapa 17: Enroscar los distanciadores de 80 mm en las 4 pletinas restantes.



Etape 18 : Installer les rails 600 mm à l'aide de vis BTR.
 Step 18: Fasten the 600mm rails using socket-head screws.
 Etapa 18: Fijar los rieles de 600 mm con tornillos allen.




Etape 19 : Connecter le panneau 3 .
 Step 19 : Connect panel 3 .
 Etapa 19: Conectar el panel 3.



Etape 20 : Installer le panneau 3, puis retirer le ruban de masquage.

Step 20: Mount panel 3, then remove the masking tape.


Etapa 20: Instalar el panel 3 y sacar la cinta adhesiva.



SlimPanel

L'Concept Rétro-Eclairé / L'Concept Backlit L'Concept con retroiluminación

Doc. SLP.
NdP.
L'Concept.Re.
V1




GUID x1
x6 acier
x12 blanches
x6
x8
x4
x1
x1
x3
x2 | = 2200 mm
x4 | = 400 mm
x2 | = 1000 mm
x1
x18

Materiels - Material :




Se munir d'un mètre laser pour le montage
Laser measuring tool is needed
Para el montaje, tener un medidor láser



Plan de la pose finale des rails - Final rail laying plan - Esquema de instalación final de los rieles


Les codes couleurs sont à titre indicatif - The colour codes are for information only - Los códigos de colores son indicativos



Etape 1 : Poser un ruban de masquage et indiquer le point zéro.

Step 1 : Place the masking tape and mark the zero point.


Etapa 1: Colocar la cinta y marcar el punto 0.



Etape 2 : reporter chaque point sur les axes (le ruban permet d'éviter de tracer sur le mur)

Step 2 : Mark each point on the axes (using the tape avoids marking the walls)


Etapa 2: Apuntar cada punto en los ejes (la cinta evita marcar la pared)



Etape 3 : A l'aide d'un niveau, tracer tous les points de croisement

Step 3 : Using a spirit-level, mark each intersections


Etapa 3: Con la ayuda de un nivel tubular, marcar todos los puntos de intersección



Etape 4 : A l'aide du gabarit de perçage, marquer le placement des vis aux points définis

Step 4: Using a drill template, mark the screw position at the given points


Etapa 4: Con la ayuda de la plantilla, marcar la ubicación de los tornillos en los puntos identificados



Etape 5 : fixer toutes les patères au mur
Bleu = Acier (x6) / Vert Jaune Rouge =
Blanches

Step 5 : Fasten all the hooks to the wall
Blue = Steel (x6) / Green Yellow and Red
= White


Etapa 5: Fijar todas las pletinas en la pared
En azul = de metal (x 6) / En verde, amaril-
lo y rojo = de color blanco




6. Installer le transformateur au centre des deux patères les plus hautes.

6. Mount the transformer between the two top hooks.


6. Colocar el transformador en el medio de las 2 pletinas más altas.




7. Installer les goulottes.
 7. Mount the ducts.
 7. Instalar las caneletas




8. Installer la pieuvre avec les 3 brins. Connecter celle-ci au transformateur.
 8. Mount the spider cable with the 3 wires. Connect it to the transformer
 8. Instalar el cable múltiple con los 3 conductores. Conectarlo al transformador.




9. Fermer les goulottes avec la pieuvre correctement installée.
 9. Close the ducts with the spider cable correctly installed
 9. Cerrar las canaletas cuando el cable múltiple está bien posicionado.




10. Visser les entretoises de 15 mm en acier sur les patères du panneau P1
 10. Secure the 15mm steel spacers to the hooks for panel P1 screws
 10. Enrosacar los distanciadores de metal de 15 mm en las pletinas del panel P1




11. Installer les 2 patères restantes. Installer les rails 2200 mm du panneau P1 et, les fixer à l'aide de vis BTR.
 11. Mount the 2 central brackets of the 220mm rails for panel P1 (1) . Fasten the rails using socket-head screws (BTR) (2).
 11. Fijar las 2 pletinas centrales en los rieles de 2 200 mm del panel P1 (1). Fijar los rieles con tornillos allen (2).




12. Connecter le panneau P1.
 12. Connect panel P1.
 12. Conectar el panel P1.




13. Installer le panneau P1.
 13. Mount panel P1.
 13. Instalar el panel P1.




14. Fixer les entretoises de 45 mm des panneaux P2 et P3 (blanches) . Attention, les gaines des panneaux P3 et P4 doivent sortir par le panneau P1.
 14. Secure the 45mm spacers for panels P2 and P3 (white) . Caution, the conduits for panels P3 and P4 must exit via panel P1.
 14. Fijar los distanciadores de 45 mm (blancos) de los paneles P2 y P3 . Atención: los cables de los paneles P3 y P 4 deben salir del panel P1.



15. Placer les rails 600 mm des panneaux P2 et P3, et les fixer à l'aide de vis BTR.
 15. Fasten the 600 mm rails for panels P2 and P3 using socket-head screws (BTR).
 15. Fijar los rieles de 600 mm de los paneles P2 y P3 con tornillos allen.




16. Connecter le Panneau P2.
 16. Connect panel P2.
 16. Conectar el panel P2.



17. Installer le panneau P2.

17. Mount panel P2.


17. Instalar el panel P2.




18. Connecter le Panneau P3.

18. Connect panel P3.


18. Conectar el panel P3.




- 19. Installer le panneau P3.
- 19. Mount panel P3.
- 19. Instalar el panel P3.




- 20. Visser les entretoises 80 mm du panneau P4.
- 20. Secure the 80mm spaces to the panel P4.
- 20. Enroscar los distanciadores de 80 mm del panel P4.



21. Installer les rails 1200 mm du panneau P4 à l'aide de vis BTR.
 21. Fasten the 1200mm rails to the panel P2 , using socket-head screws.
 21. Fijar los rieles de 1200 mm del panel P3 , con tornillos allen.



22. Connecter le panneau 4 .
 22. Connect panel 4 .
 22. Conectar el panel 4.



23. Installer le panneau 4, puis retirer le ruban de masquage.

23. Mount panel 4, then remove the masking tape.

23. Instalar el panel 4 y sacar la cinta adhesiva.